

2025-01-09

Sammanställning över åtgärder vidtagna efter inspektion av Sydnärkes Miljö- och byggnämnd på förskolorna i Lekebergs kommun samt på Solberga förskola 2024.

Rektorerna i förskolan samt skolchefen på Solberga förskola har inkommit med en redovisning av vidtagna åtgärder till förvaltningschefen för information till Barn- och utbildningsnämnden.

1. Sammanfattning av vidtagna åtgärder

Sammantaget har miljöinspektörerna från Sydnärkes Miljö- och byggnämnd identifierat 35 brister vid tillsynen under 2024. Av dessa 35 brister är 32 åtgärdade. De tre brister som inte är åtgärdade avser följande:

- Höga inomhustemperaturer på Mullhyttans förskola. Utredning pågår.
- Tvätt av mattor utöver den tvätt som internservice gör. Utredning pågår,
- Skötbordet på Norrgården. Tummeliten har ett skötbord som kommer flyttas till Norrgården.

Fasta solskydd är beställt hos Leko till förskolorna LärKan, Sörgården, Norrgården, Södra, Växthuset Berga och Mullhyttan. Bygget har påbörjats under höstterminen. Solskydden ska monteras under vårterminen 2025.

Dammsugning av mattor: Förvaltningen undersöker möjligheten att ta in ett externt städföretag som sköter mattorna. En offert-förfrågan har skickats ut till ett antal företag men det har inte kommit in tillräckligt många svar än, varför arbetet fortsätter under vårterminen 2025. Under tiden dammsuger pedagogerna mattorna, enligt instruktion.

Tvätt av mattor ska ske två gånger/år. Internservice tvättar mattorna en gång/år, i samband med storstädning. Förvaltningen undersöker om externt företag kan tvätta mattorna den andra gången.

Ytdesinfektion i hink för magsjukauebrott var inte verksamt mot kräkvirus vid inspektionen. Det är åtgärdat på alla förskolor.

Det kan bli nödvändigt att köpa in markiser till Mullhyttans förskola för att sänka inomhustemperaturen. Utredning på pågår.

Vad gäller radonmätning så pågår det en långtidsmätning på kommunens förskolor.

Den 2/12 2024 var Sydnärkes Miljö- och byggnämnd på en oanmäld inspektion på Solberga förskola i syfte att följa upp föreläggandet som utfärdats av miljöavdelningen vid tillsyn i maj 2024. Miljöavdelningen bedömde att ärendet inte kräver vidare handläggning och att ärendet avslutades.

En lathund för alla hygienrutiner kommer utformas för alla förskolor i kommunen under vårterminen 2025.

2. Redovisning av brister och åtgärder för respektive förskola.

Gunghästen (pedagogisk omsorg), Fjugesta, 20 maj

- Saknas skydd på en lysrörsarmatur.

Åtgärdat.

- Oklart om det gjorts en radonmätning, något som påpekades vid förra inspektionen.

Åtgärdat.

Mullhyttans förskola, Mullhyttan, 20 maj

- Mattorna dammsugs för sällan. Bör göras en gång i veckan, görs en gång i månaden.

Åtgärdat. Ny rutin har införts.

- Leksaker rengörs bara en gång per år, bör göras minst två gånger per år.

Åtgärdat. Ny rutin har införts.

- Rutiner saknas för tvätt av sovtextilier och de tvättas sällan.

Åtgärdat. Det gäller de privata vagnar som barnen sover i. Det ska finnas en rutin där vagnarna skickas hem för tvätt en gång per månad. Ny rutin har införts.

- Dålig luftkvalitet på avdelningarna Hasselmusen och Råven.

Åtgärdat. En undersökning av luftkvaliteten gjordes hösten 2024. Den visade på godkända nivåer, men verksamheten behöver också veta hur många barn/rum som är okej. Rektor har bokat ett möte med teknisk förvaltare på LeKo, den 20 januari.

- Det finns inte tillräckligt med solskydd och skugga på barnens utomhusytor.

Åtgärdat. Bygge av solskydd pågår.

- Höga inomhustemperaturer utan möjlighet att reglera den.

Utredning pågår. Rektor ska prata med förvaltare på Leko. Det kan bli så att det är dags att sätta upp markiser på de två avdelningarna som har för hög inomhustemperatur när det är varmt ute. Verksamheten har provat med mörkläggningsgardiner, fläktar och att inte öppna fönstren där solen ligger på. Det allra bästa är dock att skydda fönstren mot solen genom markiser.

- Oklart om det gjorts en radonmätning, något som noterades att det var dags för vid förra inspektionen.

Åtgärdat.

Förskolan Växthuset Berga, Fjugesta, 11 juni

- Solskydd över del av sandlåda saknades.

Åtgärdat. Parasoller inköpta. Bygge av solskydd påbörjas under våren 2025.

- Tydliga rutiner för sanering vid kräksjuka och yt-desinfektionen.

Åtgärdat. Det saknades inte rutiner, däremot saknades yt-desinfektionen på sin plats, detta är åtgärdat.

- Problem med ventilation och temperaturer och oklart om mätning skett.

Åtgärdat. Leko har sett över ventilationen och den är godkänd, åtgärd är att starta ventilationen en timme tidigare på morgonen, dvs kl 5. Ny temperaturmätning kommer göras sommaren 2025.

Förskolan Äppelgården, Hidinge-Lanna, 11 juni

- Dammsugarmunstycke för mattor saknades.

Åtgärdat. Dammsugarmunstycket fanns på plats, dock inte på dammsugaren.

- Kisslukt och smutsig lampknapp på en toalett.

Åtgärdat.

Förskolan Tummeliten, Fjugesta, 15 maj

- Egenkontroll saknas, och rengöringsrutiner fanns inte att visa upp och kunde inte berättas muntligen. Otydligt vilken rengöring som personalen skulle göra och vad som externt städbolag skulle göra.

Åtgärdat. Det var otydligt vad internservice uppgift var då deras pärm inte fanns på plats. Däremot vad som ligger på pedagogerna att göra dagligen och veckovis är klart. Det har även förtydligats med ett dokument så att även vikarier kan läsa.

- Solskydd på framsidan över sandlåda saknas.

Åtgärdat. Parasoller inköpta. Här har inte fast solskydd beställts med tanke på att verksamheten ska lämna lokalen.

- Temperaturmätning inomhus under sommaren saknades.

Åtgärdat.

Förskolan Södra, 27 augusti

- Mattor tvättas en gång per år, bör tvättas minst två gånger per år.

Utredning pågår. Matt-rengöringen görs i samband med storstädning, en gång per år. Utredning pågår om att ta in externt städbolag som sköter mattorna.

- Otillräckligt med skugga/solskydd på förskolegården.

Åtgärdat. Bygge av solskydd pågår.

Förskolan Lärkan, 27 augusti

- Sov-textilier tvättas en gång i månaden, bör tvättas minst varannan vecka.

Åtgärdat. Sov-textilier tvättas nu två ggr per månad, det rättades de till med en gång och skrevs in i rutinen.

- Otillräckligt solskydd och skugga ute.

Åtgärdat. Bygge av solskydd pågår.

Förskolan Norrgården, Hidinge-Lanna, 21 maj

- Bänkar för skötbädd var slitna och ytbehandlingen hade släppts, vilket innebär att ytan inte kan rengöras tillräckligt.

På gång. Skötbordet på Tummeliten kommer flyttas till Norrgården.

- Kemikalielista och säkerhetsdatablad saknades.

Åtgärdat. Missförstånd, detta finns.

- Solskydd saknas vid sandlåda.

Åtgärdat. Bygge av solskydd pågår.

Förskolan Sörgården, Hidinge-Lanna, 24 maj

- Egenkontroll saknas, städrutiner kunde inte återges muntligen.

Åtgärdat. Städrutiner finns men personen som pratade med inspektören hade inte koll. Rektor har informerat personalen.

- Kemikalielista och säkerhetsdatablad saknades.

Åtgärdat. Finns men personen som pratade med inspektören visste inte var det var. Rektor har informerat personalen.

- Tydlig skylt gällande rökförbud saknas på grinden.

Åtgärdat.

- Solskydd över sandlådan fattas.

Åtgärdat. Bygge av solskydd pågår.

Förskolan Äventyret, Fjugesta, 11 juni

- Ytdeinfektion i hink för magsjuka utbrott var inte verksamt mot kräkvirus.

Åtgärdat. Ett fel som lokalvården gjort och som var fel på alla förskolor.

- Greppytor på toaletter och skötrum har inte rengjorts dagligen.

Åtgärdat.

- Pallar i hygienutrymme behövde rengöring.

Åtgärdat.

Solberga förskolor (fristående förskola), Hidinge-Lanna, 15 maj

- Bristfällig rengöring i större delen av verksamheten, exempelvis fanns urinstänk i skötrummet, redskapen var smutsiga, mattorna var smutsiga med mera.

Åtgärdat. Genomgång av de dagliga städrutinerna med personalen är gjort.

En intern inom miljöansvar har numera till uppgift att en gång i månaden följa upp att tvättrutiner, städrutiner samt att hygienrutiner efterföljs och vid avvikelser åtgärda dessa. Vid månatlig arbetsplatsträff går man gemensamt igenom rapporten från inom miljökontrollen.

- Fungerande solskydd vid sandlådan saknas.

Åtgärdat.

- Verksamheten saknade egenkontroll.

Åtgärdat. På samtliga Solbergas förskolor finns en egenkontrollplan. Här hade man brustit i att informera de nyanställda medarbetarna om egenkontrollplanen samt hur den ska tillämpas i de dagliga rutinerna.

Efter inspektionen reviderade vi egenkontrollplanen och gjorde den tydligare. Den är även tydligt implementerad i verksamheten och i medarbetarnas dagliga arbete och rutiner.

- Tydligare skylt om rökförbud behövs.

Åtgärdat.