



Diarienummer

2025-001378

Datum

2025-09-18

1 (+)

Handläggare

Per Vestman

010-176 20 35

per.vestman@nerikesbrandkar.se

Lekebergs Kommunfastigheter AB

Karoline Larsson

Bangatan 7

716 31 Fjugesta

## Beslut

Nerikes Brandkår förelägger med stöd av 5 kap. 2§ lag (2003:778) om skydd mot olyckor Lekebergs Kommunfastigheter AB, 556755-7680 att på fastigheten Hidinge-Lanna 3:142, Korallvägen 4, (Förskolan i Lanna (Solberga Förskolor)) vidta nedan angivna åtgärder.

1. Byta ut de vanliga brandvarnarna mot kommuniserande brandvarnare i båda byggnaderna. Det ska monteras kommuniserande brandvarnare åtminstone i samma utrymmen där det sedan tidigare sitter vanliga brandvarnare. Åtgärden ska vara genomförd senast 2025-12-31.

## Överklagande

Ovanstående beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag ni mottagit föreläggandet. Överklagandet ställs till Länsstyrelsen Örebro län, 701 86 Örebro och sänds till Nerikes Brandkår, Box 33600, 701 35 Örebro. I skrivelsen ska ni ange vilket/vilka delar av beslutet som överklagas samt hänvisning till aktuellt diarienummer. Ange varför ni anser att beslutet ska ändras och vilken ändring ni önskar. Redogör även för andra uppgifter som ni anser kan ha betydelse i ärendet. Skrivelsen ska vara undertecknad.

## Redogörelse för ärendet

Nerikes Brandkår har 2025-08-06 genomfört tillsyn vid Förskolan i Lanna (Solberga Förskolor), Korallvägen 4, med stöd av lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Tillsynen genomförs för att kontrollera om ni uppfyller kravet på ett skäligt brandskydd enligt 2 kap. 2 § LSO.

En tjänsteanteckning har upprättats och kommunicerats med Lekebergs Kommunfastigheter AB, och Förskolan i Lanna. Efter kommunikering av tjänsteanteckningen har Nerikes Brandkår upprättat detta föreläggande för att på så sätt meddela beslut om krav på åtgärder.

## Gällande regler

2 kap. 2 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar ska i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand.

## Redogörelse för sakförhållandena

### Byggnadsinformation

Två i stort sett identiska enplansbyggnader som är uppförda på 1990-talet. Huvudsakligt byggnadsmaterial är trä. Byggnaderna har en byggnadsarea på cirka 170 m<sup>2</sup> vardera och är utförda som en brandcell. Utrymning sker via dörrar i fasad och tillåter återvändande efter passage. Släckutrustningen består av handbrandsläckare och brandfilt. Brandvarnare finns i kapprum, samlingsrum och hall. Det finns mindre mottagningskök i byggnaderna och där finns timer monterad för kaffebryggare.

### Verksamhetsinformation

Förskola med två avdelningar, en småbarnsavdelning i den ena byggnaden och en storbarnsavdelning i den andra. Totalt är cirka 35 barn inskrivna och personalen består av sammanlagt sju anställda. Öppettiderna är 6-18. Barnens närvaro registreras i en app. De barn som sover gör det utomhus i vagnar. De har ett stort behov av personalens hjälp vid en eventuell utrymning.

### Systematiskt Brandskyddsarbete

Extern firma kontrollerar släckutrustningen. Fastighetsägaren gör kvartalsvisa kontroller av fastigheten och delar av brandskyddet. Verksamheten har ett brandombud som gör egenkontroller av brandskyddet regelbundet, månatligen eller kvartalsvis. Personalen går brandutbildning regelbundet och utrymningsövningar genomförs med jämna mellanrum. Det finns nödlägesrutiner till viss del.

## Skäl för beslutet

På en förskola vistas barn i låg ålder. Vid en nödsituation där byggnaden behöver utrymmas kan barnen inte förväntas klara utrymningen själva. På grund av detta behöver personalen vara barnen behjälpliga, både för att initiera utrymningen och för att se till att alla kommer ut. Detta gör att det ställs vissa krav på brandskyddet, krav som är till för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för personalen att kunna hjälpa barnen ut. Ett av kraven är att det finns ett system som kan ge en tidig varning i händelse av brand till de som vistas i byggnaden. På Förskolan i Lanna finns endast vanliga brandvarnare i byggnaderna. Om det börjar brinna i till exempel kapprummet och personerna som befinner sig i byggnaden är i andra änden av huset finns det en stor risk att de inte uppmärksammar att brandvarnaren i kapprummet tjuvar. Risken för detta ökar ytterligare om till exempel musik spelas. Branden hinner då sprida sig ordentligt innan den upptäcks, vilket leder till en svårare och mer stressfylld utrymning och i förlängningen riskerar att medföra

personskador. Med kommunicerande brandvarnare i alla större utrymmen kommer en brand någonstans i byggnaden upptäckas tidigare, vilket ger personalen mycket bättre förutsättningar att hjälpa barnen ut. Eftersom åtgärdens säkerhetshöjande effekt är stor medan kostnaden är begränsad anser Nerikes Brandkår att den är skäligen.



Per Vestman  
Brandinspektör



Handläggare  
Per Vestman

Lekebergs Kommunfastigheter AB  
Karoline Larsson  
Bangatan 7  
716 31 Fjugesta

## Delgivningskvitto

Angående tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor med Dnr 2025-001378.

Det är viktigt att Ni så fort som möjligt bekräftar att Ni tagit del av ovan nämnda handling/handlingar genom att fylla i och skicka tillbaka delgivningskvittot snarast.

.....  
Datum då Ni tog emot handlingen

.....  
Datum

.....  
Namnteckning

.....  
Namnförtydligande