

BRANDTEKNISKT UTLÅTANDE GÄLLANDE BEDRIVANDE AV PEDAGOGISK OMSORG I HEMMET (DAGMAMMA)

1. INLEDNING

Detta dokument är ett utlåtande gällande brandskydd för byggnaden som den pedagogiska omsorgen skall bedrivas inom på adressen Norra Övratorp 3310 i Fjugesta inom fastigheten ÖVRATORP 1:27, Lekebergs kommun.

Utlåtandet har upprättats med anledning av att Emma Edman som skall bedriva verksamheten har fått ett krav från Lekebergs kommun om att inkomma med ett ”brandsäkerhetsutlåtande”.

Detta brandtekniska utlåtande utgör ett utlåtande som baseras på lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt i tillämpbara delar på Boverkets byggregler (BBR 29)..

2. DIMENSIONERINGSUPPGIFTER

Denna handling är upprättad som en informationshandling.

Handlingen baseras på information från beställare som levererats via e-post samt på videomöte som hölls mellan Emma Edman och Johan Sjunnestad, Östgöta Brand AB den 13 augusti 2024. Under videomötet så visade Emma runt i byggnaden samt utanför byggnaden. Inom byggnaden så visades:

- Utrymningsvägar, antal samt hur dessa kan öppnas
- Ytskikt inom byggnad samt fasad
- Placering av handbrandsläckare
- Placering av brandfilt
- Placering av brandvarnare

Via e-post så har Emma bifogat ett protokoll från Örebro Sotarn AB som avser vedspisen på bottenvåningen.

3. UTLÅTANDE

Brandskyddet inom och utanför byggnaden bedöms uppfylla de krav som ställs på byggnaden för den aktuella verksamhetens art. Det finns även fler brandvarnare och handbrandsläckare i byggnaden än vad myndigheter anger som ett minimikrav.

Utrymningsvägar från byggnaden utgörs av dörrar och fönster som är lätt öppningsbara och som uppnår myndighetskraven.

Den sammanlagda bedömningen är därför att byggnaden som den pedagogiska verksamheten skall bedrivas inom uppfyller gällande myndighetskrav med avseende på brandskydd.

2024-08-15

Johan Sjunnestad
Brandingenjör

Östgöta Brand AB

Bifogad checklista samt text uppfyller krav för det Systematiska brandskyddsarbetet (SBA).

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

INTERNKONTROLL BRANDSKYDD, 4 ggr/år

1. UTRYMNINGSVÄGAR

- a) Dörrar och fönster skall vara lätt öppningsbara
- b) Ej blockerade dörrar

2. SLÄCKUTRUSTNING

- a) Handbrandsläckare är på plats
- b) Manometer nålen pekar på grönt
- c) Ej blockerad
- d) Upphängning ok

3. BRANDVARNARE

- a) Placering
- b) Funktionskontroll

4. ÖVRIGT

- a) Brandfilt finns placerad på ett lättåtkomligt ställe

BRANDSKYDDSinFORMATION

Vid Brand :

Utrym byggnaden.

Larma räddningstjänsten via SOS 112.

Om möjligt släck branden, annars stäng dörren.

Möt räddningstjänsten.

Uppsamlingsplats: Vid brevlådan

Brandskyddsansvarig: Emma Edman

Årligen: Genomgång av handbrandsläckare. Byte av batteri på brandvarnare vid behov.

En utrymningsövning genomförs.